

# Comune di Cambiago (MI)

Via Indipendenza 1 , 20040 Cambiago (MI) - 02 9508224  
Provincia di Milano

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge regionale 12/2005

**a1.3\_t1a**

### DOCUMENTO DI PIANO

Rilievo della città storica per comparti ed edifici

#### **FDA** international

Urbanistica, Architettura

Di Marco Facchinetti e Marco Dellavalle

Via Gaetana Agnesi 12

20135 Milano

02 36520482

[www.fdainternational.it](http://www.fdainternational.it)

#### Arch. Mario Mossolani

Via della Pace 14

27045 Casteggio (Pv)

0383 890096

[www.studiomossolani.it](http://www.studiomossolani.it)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VERSIONE APPROVATA E CONFORME ALLE CONTRODEDUZIONI E ALL' APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

delibera 52 del 16 dicembre 2008

RETTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

delibera 29 del 30 settembre 2009

Il Sindaco:

*dott. Ing. Silvano Brambilla*





Il Segretario Comunale:

*Anna Burzatta*

*Adozione: 30 Giugno 2008*

Approvazione: 16 Dicembre 2008


# DdP



**analisi dello stock costruito**  
 a1.3\_t1a  
 Rilievo della città storica per comparti ed edifici: schedatura comparti  
 scala 1:2000

- delimitazione dei comparti
- perimetro dei nuclei storici
- accesso principale ai comparti
- Indicatore di qualità dei comparti**  
 la parte arancione indica il grado di qualità complessiva degli edifici [grado di conservazione, presenza di elementi di pregio e di decoro, qualità degli interventi di ristrutturazione]  
 la parte verde indica il sgrado di qualità complessiva dello spazio aperto [presenza di specie arboree, ampiezza degli spazi, qualità delle aree verdi]

## Comparto 1



È un comparto omogeneo, restaurato, formato da tipologie congruenti al contesto. Lo stato generale è decoroso. Non ci sono elementi obsoleti o in contrasto con le tipologie edilizie. La corte interna pavimentata crea continuità con la strada di affaccio. I parcheggi interni sono sufficienti, è presente una buona illuminazione stradale.




A

B



C

## Comparto 2



È un'area disomogenea (alcuni edifici sono ben mantenuti mentre altri sono in deperimento). La corte non è pavimentata e dotata di scoli per l'acqua o illuminazione. La parte retrostante è composta da orti privati e garage che compongono un ambiente poco pregiato anche se molto tranquillo. Probabilmente questo comparto necessita di un recupero coordinato.




A

B



C

## Comparto 3



È un area complessivamente ben mantenuta. I restauri apportati si inseriscono in una logica di riqualificazione e di consolidamento della struttura urbana. Il rapporto tra il fronte delle residenze ed il retro (ricoveri attrezzi, garage) è ormai perso. Le due entità sono separate dagli usi.




A

B



C

## Comparto 4



È una corte totalmente ristrutturata. Non ci sono elementi dissonanti ma anzi i pregi come un piccolo portico con colonnato. Sono stati ripresi alcuni elementi decorativi antichi come archi in muratura, un portone d'accesso in legno, un soffitto a cassettoni nel portico d'ingresso della corte. L'ambiente è totalmente pavimentato e risulta spoglio. All'esterno si trova la Piazza Cesare Battisti che è dotata di alcuni elementi decorativi: fontana (non funzionante) e due panchine.




A



B

## Comparto 5



Esternamente il complesso edificato è caratterizzato da elementi di decoro come dipinti sotto la tettoia e stucchi attorno agli infissi. I balconi e le ringhiere sembrano artigianali. Il retro del complesso è invece trascurato, il pavimento è cementato ma presenta crepe vistose.



A




B

C



## Comparto 6



Esteriormente gli edifici che si affacciano alla strada hanno subito una ristrutturazione omogenea e conforme ai requisiti di inserimento nel centro storico. All'interno della corte si rileva un accentuato degrado sia per quanto riguarda la struttura dei garage, sia per quanto riguarda gli elementi di rifinitura delle abitazioni: tettoie in vetroresina, ammassi di vasi in terracotta agli angoli. La corte è sprovvista di pavimentazione, al centro sono presenti due alberi che forniscono ombra ai posti auto. Nel retro si sviluppano una serie di capanne ed orti che compongono un ambiente poco curato.



A

B



C



D








È una corte piccola ma ben curata, c'è un giardino ricco di differenti specie erbacee ad alto e basso fusto. Le abitazioni non sono di particolare rilievo e presentano alcuni elementi di disturbo che si inseriscono male rispetto al contesto tipologico.



A

## Comparto 8



La corte si presenta disomogenea. Vi sono elementi differenti poco in relazione tra loro. L'ambiente si caratterizza per i forti colori delle nuove ristrutturazioni che colpiscono l'occhio ma non conferiscono qualità. Sono presenti inoltre molte antenne televisive che disturbano la visuale perché collocate nei tetti degli edifici più bassi. Il complesso si presenta in maniera più omogenea nella parte retrostante perché caratterizzato da una continuità tipologico-abitativa: case con giardino privato e garage al piano terra. Non sono presenti elementi vegetativi di rilievo.



A



B



C




Esteticamente l'affaccio della strada (Via Madonna) risulta adeguato sebbene la facciata del complesso non sia particolarmente mantenuta. L'interno della corte risulta essere ordinato ma spoglio. Vi sono cavi elettrici e telefonici troppo visibili perché posti ad altezze relativamente basse, scale in legno in buono stato anche se poco mantenute.



A



B




L'edificio risulta essere abitato a tutti i livelli ma il restauro ha apportato modifiche solo al piano terra ed al giardino circostante. Complessivamente l'edificio emerge rispetto al contesto insediativo non solo per l'altezza ma anche per le rifiniture (stucchi e decori, timpani e trifore). Un elemento dissonante rispetto alla tipologia dell'edificio è la ringhiera di perimetro. La strada su cui questo comparto si affaccia possiede marciapiede ma ha illuminazione scadente.



A




B



L'intero comparto si presenta poco aperto all'esterno. Complessivamente è poco pregiato, non ha elementi rilevanti di decoro né di vegetazione sebbene siano state apportate delle ristrutturazioni. All'interno gli orti sono contenuti da aree cementate.



A




È composto dalla scuola e la piazza principale di Cambiagio. Complessivamente il luogo risulta decoroso e ben mantenuto grazie anche alla sua ristrutturazione. Gli elementi di arredo urbano potrebbero essere migliorati: le alberature sulla piazza sono poche e giovani ed apportano poca ombra, le panchine sono senza schienale, la fontana non è funzionante. L'ambiente è leggermente compromesso dall'attraversamento di auto anche durante le ore di morbida.



A

B





L'elemento di pregio è l'apertura su due fronti dell'intero complesso residenziale. L'accesso dalla via è anticipato da piccoli giardini privati. All'interno la corte presenta un'omogeneità degli edifici per tipologia ma non per aspetti di qualità.



A



B




Il complesso è piccolo ma inserito nella struttura urbana. Non presenta elementi né di pregio né di disturbo.



A






La tipologia in linea permette di mantenere una continuità insediativa tra centro storico e prima periferia. L'edificio ristrutturato con affaccio sul giardino mantiene una propria indipendenza dal resto del tessuto edificato senza per questo risultare incongruo (ha elementi di pregio come piccole logge e balconi). Il giardino accoglie diversi tipi di vegetazione.



A




B



È totalmente ristrutturato e in ottime condizioni, il comparto è carente nello spazio comune. Non sono organizzati i parcheggi.




A



È di supporto al comparto precedente e non presenta elementi di particolare interesse.




A



È composto da una piccola corte poco organizzata dando l'impressione che gli edifici siano da essa indipendenti. Lo spazio comune non presenta elementi qualitativamente rilevanti.



A



Complessivamente questo comparto risulta molto vissuto anche se un po' trascurato: i ballatoi sono ormai fatiscenti e lo spazio pubblico a terra necessita di una ristrutturazione sostanziale. Le capanne centrali rendono il cortile ulteriormente degradato. Servirebbero posti auto organizzati.



A



B



Il complesso si sviluppa su due ampie corti unendo qualità insediative abbastanza differenti: case ristrutturate, tettoie in eternit, scale non ristrutturate, elementi obsoleti. Il luogo non è particolarmente curato né sotto l'aspetto degli edifici, né nelle parti pubbliche come la corte e i ballatoi. Il passaggio di collegamento tra le due corti (che sono di medie dimensioni) non è carrabile ed è poco usato anche dai pedoni perciò risulta poco curato.




A



B




C




Gli edifici sono disomogenei per qualità dello stato di conservazione. L'area centrale è usata solo per parcheggio.



A



Gli edifici sono stati ristrutturati ma non ci sono elementi di pregio. L'affaccio diretto in strada non permette di avere elementi naturali.




A



B






I due edifici non sembrano avere molta relazione con il contesto costruito sia tipologicamente (case singole) sia per la qualità delle finiture (recinzioni molto elevate che non consentono una buona permeabilità visiva). Il contesto necessiterebbe di restauro. Non ci sono elementi vegetali di qualità.




A



Ristorante (bocciofila)



A



L'elemento di spicco è il giardino e relativo orto.



A



B




Il comparto è abbastanza curato e omogeneo, la pavimentazione in pietra è sicuramente un elemento di pregio.




A



Il comparto è sviluppatosi due corti. Gli edifici sono abbastanza alti e accompagnano verso lo spazio costituito dalla Chiesa. La pavimentazione del comparto è in ghiaia e stride un po' rispetto all'apertura che il comparto offre alla Piazza San Zenone che è interamente pavimentata. Il comparto è tranquillo e libero dal traffico.






Il comparto è di pregio, comprende un'area destinata a parcheggio, Piazza San Zenone e la chiesa parrocchiale. La ristrutturazione ha reso il complesso più agibile al passaggio pedonale ma poco confortevole per la sosta pedonale a causa della sola presenza di una panchina.



A

B






La tipologia edilizia è più simile ad edifici di periferia che di centro storico anche se i colori degli intonaci rendono più facile l'inserimento nel contesto di centro storico.



A

B






L'elemento di pregio è il giardino con relativo orto. Anche gli edifici sono ben relazionati con il contesto.



A





La corte si sviluppa in senso longitudinale rispetto alla strada di affaccio. Questo priva il comparto di respiro tanto da far sembrare la corte una strada.




A



Il comparto è racchiuso attorno ad una corte centrale quadrata ben separata dall'accesso in strada. Non ci sono elementi di particolare pregio.




A



Il comparto è formato da una corte chiusa all'utilizzo pubblico perciò inaccessibile. Anche dall'esterno sembra dare l'impressione che l'edificio non sia a corte ma singolo.



A



Le condizioni delle ristrutturazioni sono ottime anche se non hanno reso il comparto unitario rispetto alla morfologia insediativa del centro storico. La creazione di nuovi abbaini e lucernai in realtà sembrano essere elementi di disturbo rispetto al contesto. Anche le nuove terrazze non si inseriscono bene. Lo spazio di relazione è prevalentemente adibito a parcheggio.




A



È un comparto appena ristrutturato ma presenta elementi poco affini alle tipologie i centro storico.



A



Il retro della villa risulta essere in buone condizioni. Le altre abitazioni seppure inserite sono da riqualificare.



A



B

## Comparto 37



È un comparto non uniforme. Le parti in restauro sono poco confacenti con il centro storico.



A



È un comparto abbastanza omogeneo, composto da una grande corte rettangolare con attorno case in linea e abitazioni singole. La corte è asfaltata. Alcuni edifici sono ristrutturati altri no, generalmente il comparto è mediocre e non presenta elementi di pregio.



A





È un sottocomparto del comparto A. Si differenzia da quest'ultimo per la chiusura dell'edificato su una corte più piccola, longitudinale rispetto alla corte del comparto A. I due edifici storici attorno alla corte attribuiscono molto pregio all'intero comparto.



È un comparto eterogeneo per qualità dello stato di manutenzione e funzioni. Di interesse è la piccola zona a giardino di fronte alla chiesa che attribuisce pregio a questo piccolo comparto.




A



È il comparto più scadente all'interno della frazione Torrazze. Non ci sono elementi di pregio, le case si affacciano su un'intera porzione di edifici destinati a ricovero attrezzi. Le finiture sono scadenti, il comparto avrebbe bisogno di un recupero.




A



È un comparto molto isolato, la presenza massiccia di vegetazione sia naturale che di coltivazione attribuisce pregio al contesto in cui la cascina si inserisce. L'intero comparto è circondato da orti e frutteti. La cascina, necessiterebbe di una riorganizzazione.




A



Rispetto alla Cascina Rocca questo comparto è totalmente utilizzato a residenza. Non ci sono elementi di pregio particolare e sebbene sia isolata e nel mezzo del paesaggio agrario non ci sono particolari tipi di vegetazione.



A



# Comune di Cambiago (MI)

Via Indipendenza 1 , 20040 Cambiago (MI) - 02 9508224  
Provincia di Milano

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge regionale 12/2005

**a1.3\_t1b**

### DOCUMENTO DI PIANO

Rilievo della città storica per comparti ed edifici

#### **FDA** international

Urbanistica, Architettura

Di Marco Facchinetti e Marco Dellavalle

Via Gaetana Agnesi 12

20135 Milano

02 36520482

[www.fdainternational.it](http://www.fdainternational.it)

Arch. Mario Mossolani

Via della Pace 14

27045 Casteggio (Pv)

0383 890096

[www.studiomossolani.it](http://www.studiomossolani.it)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VERSIONE APPROVATA E CONFORME ALLE CONTRODEDUZIONI E ALL' APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

delibera 52 del 16 dicembre 2008

RETTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

delibera 29 del 30 settembre 2009

Il Sindaco:

*dott. Ing. Silvano Brambilla*

Il Segretario Comunale:

*Anna Burzatta*

*Adozione: 30 Giugno 2008*


Approvazione: 16 Dicembre 2008

# DdP





Via	ai Campi	Tavola	1
*	Civico	Foglio Mappali	5 22-126



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio sotterraneo

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	ai Campi	Tavola	2
2	Civico	Foglio Mappali	5 18-16

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Sant'Anna	Tavola	3
5	Civico	Foglio Mappale	5 143



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza	Cesare Battisti	Tavola	4
*	Civico	Foglio Mappale	5 221

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 garage/residenziale  
residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada sterrata  
carrabile  
senza marciapiede

Illuminazione assente

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza	Cesare Battisti	Tavola	5
1	Civico	Foglio Mappale	5 266

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Piazza	Cesare Battisti	Tavola	6
3	Civico	Foglio Mappali	5 225-226

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piano - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio uffici

Funzione prevalente ai piani  T servizi  
 1° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
pavè

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza	Cesare Battisti	Tavola	7
5	Civico	Foglio Mappale	5 266

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza	Marconi	Tavola	8
2 - 4	Civico	Foglio Mappale	5 400

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1-2 piani - 3-6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio scuola materna

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  scuola materna

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza	Marconi	Tavola	9
6a	Civico	Foglio Mappale	5 197

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano  T residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede


Illuminazione buona  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Piazza	Marconi	Tavola	10
6b	Civico	Foglio Mappale	5 198



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti







Foto A



Piazza	San Zenone	Tavola	11
*	Civico	Foglio Mappale	5 169

## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1° 2°

 commerciale  
residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata  
carrabile  
pavimentata a pavè  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza	San Zenone	Tavola	12
garage*	Civico	Foglio Mappale	5 169

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 1 piani - 3 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata  
carrabile  
pavimentata a pavè  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza	San Zenone	Tavola	13
C	Civico	Foglio Mappale	5 A

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piani - 12 metri

Stato di conservazione ottimo ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio Chiesa parrocchiale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze piazza pubblica senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa pavè

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Piazza ristrutturata carrabile pavimentata a pavè senza marciapiede

Illuminazione buona di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Piazza	San Zenone	Tavola	14
4a	Civico	Foglio Mappali	5 164-165



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Piazza ristrutturata  
carrabile  
pavimentata a pavè  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Piazza	San Zenone	Tavola	15
4b	Civico	Foglio Mappale	5 156



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata  
carrabile  
pavimentata a pavè  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Piazza San Zenone

Tavola 16

4c Civico

Foglio  
Mappale 5  
743

## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piani - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T garage




Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata  
carrabile  
pavimentata a pavè  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Piazza	San Zenone	Tavola	18
4e	Civico	Foglio Mappale	5 158




Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piani - 5 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Piazza ristrutturata  
carrabile  
pavimentata a pavè  
senza marciapiede


Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	XXIV Maggio	Tavola	19
1	Civico	Foglio Mappale	5 571



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede


Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	XXIV Maggio	Tavola	20
1a	Civico	Foglio Mappale	5 579



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	XXIV Maggio	Tavola	21
3	Civico	Foglio Mappale	5 579



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	XXIV Maggio	Tavola	22
5	Civico	Foglio Mappali	5 591-592 593





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	XXIV Maggio	Tavola	23
5a	Civico	Foglio Mappale	5 578



Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	XXIV Maggio	Tavola	24
5a garage	Civico	Foglio Mappali	5 569-578



Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via XXIV Maggio

Tavola 25

5b Civico

Foglio 5  
Mappali 571-572  
573-574

## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale




Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con orto  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde scarsa


Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti







Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con orto  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	XXV Aprile	Tavola	27
12	Civico	Foglio Mappale	5 199





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Dante	Tavola	29
3-5-7	Civico	Foglio Mappale	5 475





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T	commerciale
1° 2°	residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Dante	Tavola	30
3-5-7 garage	Civico	Foglio Mappali	5 478-480

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	della Repubblica	Tavola	31
1	Civico	Foglio Mappale	5 443



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione scadente  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	della Repubblica	Tavola	32
1a	Civico	Foglio Mappale	5 440



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede


Illuminazione scadente  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	della Repubblica	Tavola	33
1a garage	Civico	Foglio Mappali	5 439-550



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

Foto A




## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione scadente  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	della Repubblica	Tavola	34
2	Civico	Foglio Mappali	5 426

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio disabitato

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  disabitato

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione scadente  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gabellini	Tavola	35
1	Civico	Foglio Mappale	5 177



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione buona



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Gabellini	Tavola	36
3	Civico	Foglio Mappale	5 170

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano  T residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
erba, lastricato

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione buona

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	37
Z	Civico	Foglio Mappali	5 141-142 152



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione in ristrutturazione

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata con giardino con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
erba, betonella

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede

Illuminazione ottima di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	38
2-4-6	Civico	Foglio Mappali	5 66-64



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani

n.2	T	1°	residenziale
n.4	T	1°	disabitato
n.6	T	1°	disabitato

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla


Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	39
8 - 10	Civico	Foglio Mappali	5 53-54



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 commerciale  
residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	40
8a	Civico	Foglio Mappali	5 62-63-779 58-59



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente  
dell'edificio residenziale

Funzione prevalente  
ai piani 

T
1° 2°

 box/garage  
residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento, betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	41
8b	Civico	Foglio Mappali	5 43-57



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento, betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	42
8c	Civico	Foglio Mappali	5 39-50





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente  
dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	43
8d	Civico	Foglio Mappali	5 737-737 38



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6/7 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella, lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti







Via	Garibaldi	Tavola	44
8e	Civico	Foglio Mappale	5 39



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente  
dell'edificio residenziale

Funzione prevalente  
ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella, lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	45
8f	Civico	Foglio Mappali	5 33-34-37



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	46
8g	Civico	Foglio Mappale	5 35



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  ricovero attrezzi

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti






Foto A



Via	Garibaldi	Tavola	47
8h	Civico	Foglio Mappale	5 633

## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
ristrutturato

Funzione prevalente  
dell'edificio residenziale

Funzione prevalente  
ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	48
8i	Civico	Foglio Mappale	5 40



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla


Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	49
8 garage	Civico	Foglio Mappali	5 15-960



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	50
11a	Civico	Foglio Mappale	5 139





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	51
11b	Civico	Foglio Mappale	5 127



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti







Via	Garibaldi	Tavola	52
11c	Civico	Foglio Mappale	5 127



Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani -7 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	53
11d	Civico	Foglio Mappale	5 147





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani -7,5 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO



Foto A



Via	Garibaldi	Tavola	54
11d garage	Civico	Foglio Mappale	5 146

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	55
11e	Civico	Foglio Mappali	5 150-151



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  ricovero  
attrezzi

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	56
16	Civico	Foglio Mappali	5 45-48-49



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
ciotoli

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	57
19a	Civico	Foglio Mappale	5 128



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	58
19b	Civico	Foglio Mappale	5 833





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	59
19c	Civico	Foglio Mappali	5 127-833



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	60
19d	Civico	Foglio Mappale	5 833



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	61
14 - 18	Civici	Foglio	5
20 - 22		Mappali	31-47



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato/pavè

Consistenza del verde nulla


Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata a lastricato/pavè  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti






Foto A



Via	Garibaldi	Tavola	62
17 - 21 23 - 25	Civici	Foglio Mappali	5 125-60

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	63
24a	Civico	Foglio Mappale	5 44



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T$   $1^{\circ}$   $2^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	64
24b	Civico	Foglio Mappale	5 633



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Garibaldi	Tavola	65
24c	Civico	Foglio Mappale	5 633

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Foto A



Via	Garibaldi	Tavola	66
24d	Civico	Foglio Mappale	5 23

## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via Garibaldi

Tavola 67

24e Civico

Foglio Mappali 5  
da 24 a 29

## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piano - 5 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano  T residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	68
24f	Civico	Foglio Mappale	5 31



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	69
29	Civico	Foglio Mappale	5 125



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione in ristrutturazione

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	70
30	Civico	Foglio Mappale	5 127



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Garibaldi	Tavola	71
33-35	Civici	Foglio Mappale	5 117

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 4 piani - 12 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T commerciale  
 1°  2°  3° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Garibaldi	Tavola	72
39	Civico	Foglio Mappale	5 116



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 commerciale  
residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo non visibile

Consistenza del verde non visibile

Consistenza della vegetazione presenza di  
alberi

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Garibaldi	Tavola	73
41 - 43	Civico	Foglio Mappale	5 114



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo non visibile

Consistenza del verde non visibile

Consistenza della vegetazione presenza di  
alberi

Foto A




## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
con marciapiede

ottima  
di recente costruzione

assenti





Via	Gesù	Tavola	74
1	Civico	Foglio Mappale	5 130



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato (villa)

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino privato  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio, erba

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione elevata



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù
2	Civico

Tavola	75
Foglio Mappali	4 92-684 685-686




Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici a schiera

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Gesù
2a	Civico

Tavola	76
Foglio Mappali	5 92-687 688-689





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	77
2+2a garage	Civico	Foglio Mappali	4 dal 676 al 682



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla


Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Gesù	Tavola	78
5 - 27	Civico	Foglio Mappale	5 268



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

Foto A




## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recentecostruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Gesù	Tavola	79
5 garage	Civico	Foglio Mappale	5 270



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero attrezzi

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione scarsa

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Gesù	Tavola	80
6a	Civico	Foglio Mappale	5 109



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto/cemento

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Gesù	Tavola	81
6b	Civico	Foglio Mappale	5 113



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Foto A



Via	Gesù	Tavola	82
6c	Civico	Foglio Mappale	5 106

## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recentecostruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	83
6d	Civico	Foglio Mappale	4 97



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici acquedotto





Via	Gesù
6d box	Civico

Tavola	84
Foglio Mappali	4 98-99-101 830-849





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente  T ricovero attrezzi  
al piano

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione buona

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici acquedotto



Via	Gesù	Tavola	85
8	Civico	Foglio Mappale	5 113





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù
9	Civico

Tavola	86
Foglio Mappale	5 304-305





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	87
9 garage	Civico	Foglio Mappale	5 311





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	88
9* garage	Civico	Foglio Mappali	5 da 321 a 325





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Via	Gesù
9b	Civico

Tavola	89
Foglio Mappali	5 307-308 309-310



Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	90
9b garage	Civico	Foglio Mappali	5 312-313 314-315





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	91
10	Civico	Foglio Mappale	5 113





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Gesù	Tavola	92
11	Civico	Foglio Mappale	5 335




Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	93
12	Civico	Foglio Mappale	5 113



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù
13-15-17	Civico

Tavola	94
Foglio Mappale	5 335





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T residenziale/com.  
 1°  2° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Gesù	Tavola	95
22-26-28	Civico	Foglio	5
30-32-34		Mappale	222

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù	Tavola	96
22 garage	Civico	Foglio Mappale	5 223



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recentecostruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Gesù
34 garage	Civico

Tavola	97
Foglio Mappale	5 224-225 226-227





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
con parti ristrutturate

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	98
1 - 3	Civico	Foglio Mappale	5 537




Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente  
dell'edificio residenziale

Funzione prevalente  
ai piani  T  1° residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	99
5a	Civico	Foglio Mappale	5 535

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	100
5b	Civico	Foglio Mappali	5 539-540

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	101
5c	Civico	Foglio Mappale	5 541



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	102
5d	Civico	Foglio Mappali	5 543-544-545 532-691

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	103
6	Civico	Foglio Mappali	5 395-396

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T terziario  
 1°  2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	104
7-9-11	Civico	Foglio Mappali	5 533-534




Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	105
10	Civico	Foglio Mappale	5 375



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente al piano  T ricovero attrezzi

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	106
10a	Civico	Foglio Mappale	5 391-392

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	107
10b	Civico	Foglio Mappali	5 351-352-353-354 370-371-372

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	108
10c	Civico	Foglio Mappali	5 <small>da 344 a 350 da 355 a 360, 207</small>

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente ricovero attrezzi  
dell'edificio

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	109
10d	Civico	Foglio Mappali	5 374-375 741



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Madonna	Tavola	110
10e	Civico	Foglio Mappali	5 377-378 379-380-381



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	111
10f	Civico	Foglio Mappali	5 da 382 a 389

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a schiera

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	112
12	Civico	Foglio Mappale	5 376

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	113
19a	Civico	Foglio Mappale	5 513



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	114
19b	Civico	Foglio Mappali	5 515-516-518 520-524

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	115
19c	Civico	Foglio Mappali	5 522-729



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Madonna	Tavola	116
19c garage	Civico	Foglio Mappali	5 519-521



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	117
19d	Civico	Foglio Mappale	5 523

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata ghiaino

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata carrabile lastricata senza marciapiede

Illuminazione ottima di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	118
19d garage	Civico	Foglio Mappale	5 517

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata ghiaino

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata carrabile lastricata senza marciapiede

Illuminazione ottima di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	119
19e	Civico	Foglio Mappale	5 517

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	120
19e garage	Civico	Foglio Mappale	5 749

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	121
19f	Civico	Foglio Mappali	5 529-531

**S P A Z I O C O S T R U I T O**

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale

**S P A Z I O A P E R T O**

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

**S P A Z I O D I R E L A Z I O N E**

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO



Foto A



Via	Madonna	Tavola	122
19f garage	Civico	Foglio Mappale	5 531

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani  T box/garage

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	123
19g	Civico	Foglio Mappali	5 526-530 697-861





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	124
19g garage	Civico	Foglio Mappale	5 525

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani  T box/garage

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO

Via	Madonna	Tavola	125
19h	Civico	Foglio Mappale	5 511



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 9 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

Foto A




S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione buona



S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	126
19h garage	Civico	Foglio Mappale	5 512-527

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	127
24	Civico	Foglio Mappale	5 337



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 commerciale  
residenziale

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	128
26a	Civico	Foglio Mappale	5 337

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	129
26b	Civico	Foglio Mappale	5 333

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	130
26c	Civico	Foglio Mappale	5 333



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	131
26d	Civico	Foglio Mappale	5 333

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 4,5 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti






RILIEVO URBANISTICO



Foto A



Via	Madonna	Tavola	132
27	Civico	Foglio Mappale	5 493

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	133
28	Civico	Foglio Mappale	5 337



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1° 2°

 commerciale  
residenziale

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	134
29	Civico	Foglio Mappale	5 493

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Madonna	Tavola	135
30	Civico	Foglio Mappale	5 337

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
---

 residenziale/com.  

1°
----

 residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	136
33	Civico	Foglio Mappale	5 494

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	137
34	Civico	Foglio Mappale	5 335

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO

Via	Madonna	Tavola	138
35	Civico	Foglio Mappale	5 494



S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° disabitato

Foto A




S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




RILIEVO URBANISTICO



 **A**  
mappa OK

Foto A



Via	Madonna	Tavola	139
36	Civico	Foglio Mappale	5 335

**S P A Z I O C O S T R U I T O**

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 6 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

**S P A Z I O A P E R T O**

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

**S P A Z I O D I R E L A Z I O N E**

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Madonna	Tavola	140
36 garage	Civico	Foglio Mappale	5 335




Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	141
36 box	Civico	Foglio Mappale	5 335-636




Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente  ricovero attrezzi  
al piano

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	142
37	Civico	Foglio Mappali	5 498-499 504-506

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
cemento, ghiaino, erba

Consistenza del verde scarsa  
lastricato

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	143
38-40-42	Civico	Foglio	5
44-46-48		Mappale	335




Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	144
50	Civico	Foglio Mappale	5 335



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione mediocre  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	145
41 - 45	Civico	Foglio	5
53 - 55		Mappale	481-482

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1° 2°

 commerciale  
residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	146
41 - 45 garage	Civico	Foglio Mappale	5 482

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente  
dell'edificio residenziale

Funzione prevalente  
ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	147
53-55 garage	Civico	Foglio Mappale	5 481

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Madonna	Tavola	148
53 - 55 box	Civico	Foglio Mappale	5 489-490



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edifici singoli

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente degli edifici residenziale

Funzione prevalente al piano  T ricovero attrezzi

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione scarsa



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Madonna	Tavola	149
47	Civico	Foglio Mappale	5 485

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano  T residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Madonna	Tavola	150
54	Civico	Foglio Mappale	5 335



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
lastricata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Montello	Tavola	151
6	Civico	Foglio Mappale	5 408





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Montello	Tavola	152
8-10-12 16-18-20	Civici	Foglio Mappali	5 408-409-410 dal 413 al 417



## SPAZIO COSTRUITO


Tipologia edilizia	edificio in linea
Altezza	2 piani - 6 metri
Stato di conservazione	buono ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	<input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> 1° residenziale

Foto A



## SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata senza parcheggio
Permeabilità del suolo	scarsa lastricato
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla




## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	non ristrutturata (con nuova segnaletica) carrabile asfaltata senza marciapiede
Illuminazione	mediocre di vecchia costruzione
Impianti tecnologici	assenti



Via	Montello	Tavola	153
14a	Civico	Foglio Mappali	5 434-435 436



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale/disabitato

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Montello
14b	Civico

Tavola	154
Foglio Mappali	5 dal 428 al 433 437-438





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  ricovero  
attrezzi

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Montello	Tavola	155
14c	Civico	Foglio Mappale	5 425



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  ricovero  
attrezzi

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti






RILIEVO URBANISTICO



Foto A



Via	Montello	Tavola	156
14d	Civico	Foglio Mappali	5 407 dal 419 al 422

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Montello	Tavola	157
14 box	Civico	Foglio Mappali	5 418-637



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box

Funzione prevalente al piano  T box

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Montello	Tavola	158
22	Civico	Foglio Mappali	5 453-765 890





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata (con nuova segnaletica)  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Oberdan	Tavola	159
8	Civico	Foglio Mappale	5 373

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 commerciale  
residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato interrato

Permeabilità del suolo scarsa  
ciotoli

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
asfaltata  
carrabile  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Oberdan	Tavola	160
12	Civico	Foglio Mappale	5 393



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo media  
erba

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
asfaltata  
carrabile  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





RILIEVO URBANISTICO




Foto A



Via	Oberdan	Tavola	161
13a	Civico	Foglio Mappale	5 568

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo p.t. ristrutturato  
mediocre 1°-2°p. non ristrutturati

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione mediocre

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
asfaltata  
carrabile  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Oberdan	Tavola	162
13a garage	Civico	Foglio Mappale	5 412





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione buona

## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada non ristrutturata  
asfaltata  
carrabile  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Oberdan	Tavola	163
14	Civico	Foglio Mappali	5 393-397



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
asfaltata  
carrabile  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Oberdan	Tavola	164
20	Civico	Foglio Mappale	5 538




Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
asfaltata  
carrabile  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Oberdan	Tavola	165
20 garage	Civico	Foglio Mappale	5 547



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
asfaltata  
carrabile  
con marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Piave	Tavola	166
1b	Civico	Foglio Mappale	5 441





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio sotterraneo

Permeabilità del suolo elevata  
erba, lastricato

Consistenza del verde ottima

Consistenza della vegetazione elevata  
piante e siepe di recinto

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Piave	Tavola	167
1b garage	Civico	Foglio Mappale	5 441



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino  
con parcheggio sotterraneo

Permeabilità del suolo elevata  
erba, lastricato

Consistenza del verde ottima

Consistenza della vegetazione elevata  
piante e siepe di recinto

Foto A




## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Roma	Tavola	168
3	Civico	Foglio Mappale	5 338





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricettivo/ristorazione

Funzione prevalente al piano  T ristorazione

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma	Tavola	169
3 garage	Civico	Foglio Mappale	5 343





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione buono ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata ghiaino

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata carrabile pavimentata marciapiede

Illuminazione ottima di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma	Tavola	170
4	Civico	Foglio Mappale	5 168



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 4 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T	1°
2°	3°

 residenziale  
residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma
5	Civico

Tavola	171
Foglio Mappali	5 da 284 a 291 da 292 a 298





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Roma	Tavola	172
6	Civico	Foglio Mappale	5 167



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti




Via	Roma
7 - 9 11 - 13	Civico

Tavola	173
Foglio Mappali	5 279-282

A



Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Roma	Tavola	174
12 - 14 16	Civico	Foglio Mappale	5 162



Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio disabitato

Funzione prevalente ai piani T 1° disabitato

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assente

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma	Tavola	175
15	Civico	Foglio Mappali	5 282-283 284-285



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
lastricato, erba

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Roma	Tavola	177
18b	Civico	Foglio Mappali	5 131-138 859-860

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale  
+ chiesa parrocchiale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma	Tavola	178
18c	Civico	Foglio Mappale	5 155



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma	Tavola	179
18d	Civico	Foglio Mappale	5 160



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Roma	Tavola	180
18e	Civico	Foglio Mappale	5 161



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Roma	Tavola	181
18e garage	Civico	Foglio Mappale	5 696



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 2 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
betonella

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Roma
26 - 28	Civico

Tavola	182
Foglio Mappale	5 133





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
erba, ghiaio

Consistenza del verde elevata

Consistenza della vegetazione elevata  
con alberi da frutto

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Sant'Anna	Tavola	183
3	Civico	Foglio Mappale	5 153





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 5 metri  
con semi-interrato

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente al piano  T residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze giardino  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Sant'Anna	Tavola	184
3 garage	Civico	Foglio Mappale	5 158



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Piazza	San Zenone	Tavola	185
5	Civico	Foglio Mappale	5 158

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T	garage
1°	residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Piazza ristrutturata  
carrabile  
pavimentata a pavè  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	186
2	Civico	Foglio Mappale	5 268



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

Foto A




## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	San Biagio	Tavola	187
4	Civico	Foglio Mappale	5 268



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde mediocre

Consistenza della vegetazione mediocre

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione


Impianti tecnologici assenti







Via	San Biagio	Tavola	188
3-5	Civico	Foglio Mappale	5 300



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente  
dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	189
6-10	Civico	Foglio Mappale	5 278



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	San Biagio	Tavola	190
6 garage	Civico	Foglio Mappale	5 276




Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani  T  1° box/garage

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	San Biagio	Tavola	191
7a	Civico	Foglio Mappale	5 300

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ciotoli

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	192
7b	Civico	Foglio Mappale	5 300



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ciotoli

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	San Biagio	Tavola	193
7c	Civico	Foglio Mappali	5 319-320



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente  T ricovero attrezzi al piano

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	194
7d	Civico	Foglio Mappale	5 303




Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
disabitata

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	195
7e	Civico	Foglio Mappali	5 da 326 a 332



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a schiera

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
ghiaino, lastricato

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	San Biagio	Tavola	196
7f	Civico	Foglio Mappali	5 316-317 318





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 4 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente al piano  T box/garage

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione scarsa

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	197
14	Civico	Foglio Mappale	5 277



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani T 1° 2° residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo scarsa  
cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



RILIEVO URBANISTICO



Foto A



Via	San Biagio	Tavola	198
15 - 17 - 19	Civico	Foglio Mappali	5 305 da 307 a 310

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 commerciale  
residenziale

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	San Biagio	Tavola	199
16 - 18 - 20	Civico	Foglio Mappali	5 273-275



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede


Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	San Biagio	Tavola	200
21	Civico	Foglio Mappale	5 305



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 3 piani - 9 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1° 2°

 commerciale  
residenziale

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze assenti

Permeabilità del suolo scarsa  
lastricato

Consistenza del verde nulla


Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti






Via	San Biagio	Tavola	201
22 - 24	Civico	Foglio Mappale	5 271



Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 servizi/com.  
residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato interrato

Permeabilità del suolo media  
lastricato, erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione buona

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata  
senza marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Vittorio Veneto	Tavola	202
1	Civico	Foglio Mappale	4 90



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 residenziale  
residenziale

Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino

Permeabilità del suolo non visibile

Consistenza del verde scarsa

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada ristrutturata  
carrabile  
pavimentata a pavè e lastricata  
con marciapiede

Illuminazione ottima  
di recente costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Rocca	Tavola	203
Cascina	Rocca	Foglio Mappale	5 188





Foto A



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia cascina

Altezza 2 piano - 7,5 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale  
con maneggio

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale  
con maneggio

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde elevata  
campi agricoli, giardino

Consistenza della vegetazione elevata  
alberi da frutto, orto

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
sterrata  
senza marciapiede


Illuminazione assente

Impianti tecnologici elettrodotta a circa  
250 metri





Via	Orombella	Tavola	204
Cascina	Orombella	Foglio Mappali	9 224-224+ 223+



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia cascina

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaino, erba

Consistenza del verde buona  
campi agricoli

Consistenza della vegetazione scarsa



## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada non ristrutturata  
carrabile  
sterrata  
senza marciapiede

Illuminazione assente

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	205
Civico	12-14-16-20-22-22a-24-26-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48	Foglio Mappale	3 235



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T	residenz./servizi
1°	residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media  
ghiaino, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla


## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti

Foto A





RILIEVO URBANISTICO





Foto A



Via	Colombo	Tavola	206
garage	Civico	Foglio Mappale	3 239

S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media  
ghiaino, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	207
13 - 15	Civico	Foglio	3
19 - 23		Mappale	243

## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale




Foto A



## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla


Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Colombo	Tavola	208
25	Civico	Foglio Mappale	3 241





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media  
ghiaino, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	209
11a	Civico	Foglio Mappale	3 243



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
ciotoli, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Colombo	Tavola	210
11b	Civico	Foglio Mappali	3 243-571



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio privato

Permeabilità del suolo media  
ciotoli, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	211
box	Civico	Foglio Mappali	3 88-85-553



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edifici isolati

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente  T ricovero attrezzi  
al piano

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
erba

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti

Foto A









Foto A



Via	Colombo	Tavola	212
2h	Civico	Foglio Mappale	3 249

## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	213
2h garage	Civico	Foglio Mappali	3 249-475



Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  ricovero attrezzi

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	214
2g	Civico	Foglio Mappale	3 249



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente ricovero attrezzi  
dell'edificio

Funzione prevalente ai piani T 1° ricovero  
attrezzi

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	215
2a	Civico	Foglio Mappali	3 245-246 247-248





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ufficio sanitario

Funzione prevalente al piano  T servizi

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo media  
ciotoli, asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione


Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	216
4 - 8	Civico	Foglio Mappale	3 235



Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio in linea

Altezza 2 piano - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Colombo	Tavola	217
2	Civico	Foglio Mappale	3 252



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piano - 6 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	218
1	Civico	Foglio Mappale	3 251



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	219
10 - 11a	Civico	Foglio Mappali	3 250-256



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani 

T
1°

 box/garage  
residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Magellano	Tavola	220
7a	Civico	Foglio Mappale	3 252





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio disabitato

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  disabitato

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	221
7d	Civico	Foglio Mappale	3 253



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^{\circ}$  residenziale

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte privata  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo elevata  
ghiaio

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	222
11	Civico	Foglio Mappale	3 252





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 3 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  T  1°  2° residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	223
11 garage	Civico	Foglio Mappale	3 252



## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 1 piano - 3 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ricovero attrezzi

Funzione prevalente  T ricovero attrezzi al piano

Foto A




## SPAZIO APERTO

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	224
13	Civico	Foglio Mappale	3 252





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E


Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano	Tavola	225
19-23-27 29-35	Civico	Foglio Mappale	3 253



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione mediocre  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

Foto A




## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
ghiaio, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla



## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Magellano
garage	Civico

Tavola	226
Foglio Mappali	3 255 dal 259 al 268





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio a corte

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione scadente  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio box/garage

Funzione prevalente ai piani 

T	box/garage
1°	ricovero attrezzi

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica  
con parcheggio pubblico

Permeabilità del suolo scarsa  
ghiaino, cemento

Consistenza del verde nulla

Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione mediocre  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



Via	Matteotti	Tavola	227
22	Civico	Foglio Mappali	3 241-242 572





Foto A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 7,5 metri

Stato di conservazione ottimo  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino  
senza parcheggio

Permeabilità del suolo media  
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
senza marciapiede

Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





Via	Gramsci	Tavola	228
*	Civico	Foglio Mappale	6 477



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piani - 6 metri

Stato di conservazione buono  
ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio residenziale

Funzione prevalente ai piani  $T 1^\circ$  residenziale

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze giardino

Permeabilità del suolo buono  
erba, lastricato

Consistenza del verde buona

Consistenza della vegetazione scarsa

Foto A




## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata  
con marciapiede


Illuminazione ottima  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti





P.zza	P. Giovanni	Tavola	229
/	Civico	Foglio Mappale	3 A



## S P A Z I O C O S T R U I T O

Tipologia edilizia edificio isolato

Altezza 2 piano - 7.5 metri

Stato di conservazione buono  
non ristrutturato

Funzione prevalente dell'edificio ed. religioso

Funzione prevalente ai piani T 1° religioso

## S P A Z I O A P E R T O

Pertinenze corte pubblica

Permeabilità del suolo scarsa  
asfalto

Consistenza del verde nulla




Consistenza della vegetazione nulla

## S P A Z I O D I R E L A Z I O N E

Strada non ristrutturata  
carrabile  
asfaltata




Illuminazione buona  
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici assenti



**analisi dello stock costruito**  
 Rilevo della città storica per comparti ed edifici: altezze  
 a1.3\_t1c  
 scala 1:2000

- Edifici alti 3 metri
- Edifici alti 4,5 metri
- Edifici alti 6 metri
- Edifici alti 9 metri
- Edifici alti 7,5 metri
- Edifici alti 12 metri
- Edifici alti 15 metri
- perimetro della città storica







**analisi dello stock costruito**  
 Rilevo della città storica per comparti ed edifici: permeabilità del suolo  
 a1.3\_11d  
 scala 1:2000

- bassa
- media
- elevata

edifici

perimetro della città storica





**analisi dello stock costruito**  
 Rilevo della città storica per comparti ed edifici: stato di conservazione  
 scala 1:2000

- Ottimo
- Ottimo (ristrutturato)
- Buono
- Buono (ristrutturato)
- Mediocre
- Mediocre (ristrutturato)
- In ristrutturazione
- Scadente
- perimetro della città storica



